

# Rizika spojená s odbavením I.

## Odjezd GPU od letadla bez odpojení kabelu

--- Letadlo 7 dnů mimo provoz ---



### Proč se to stalo

Nedodrženy standartní operační postupu (SOP).  
Neopatrnost, nedostatečné plnění povinností.

### Správný postup

Odpojit tahač od GPU před připojením k letadlu.  
Oje GPU dát do vzpřímené pozice.  
Zašpalkovat.  
Odpojit kabel před připojením GPU k tahači.  
Upozornit ostatní, jestliže nejsou dodržovány SOP  
**„Vidíš něco / řekni něco“.**

### Další doporučení ke zvážení

Použít bezpečnostní překrytí oje.  
El. bezp. zařízení.  
Spojení (drát/lanko) mezi  
napájecím kabelem a špalky

