

Rizika spojena s odbavením III.

Poškození letadel mobilními chody

--- Poškození letadel na APN ---



Proč se to stalo

Nesprávné umístění techniky uvnitř odbavovací plochy.
Nedostatečná kontrola připojených zařízení před jízdou.
Chybějící Marshaller ve stísněných prostorech.

Správný postup

Vyhnout se umísťování techniky před přiletem letadla.
Při manévrování s technikou ve stísněných prostorech si
vyžádejte pomoc Marshallera.
Zpomalte a věnujte pozornost své poloze v blízkosti letadla.
Umísťte vhodně kužely (min. na koncích křídel).

Další doporučení ke zvážení

Umísťovat techniku ve shodě
s pozemním značením.
Zákaz umísťování techniky před
přiletem letadla.

