

POKYN

Dvoudenní uzavírka RWY

Označení: Provozní pokyn PP24-04	Vydána dne: 19. 04. 2024
Závaznost: Útvary Provozu letiště	Účinnost od: 12. 04. 2024 Účinnost do: 15. 04. 2024
Zpracoval: Ing. Marek Nevlud	Schválil, osoba odpovědná: Ing. Michal Holubec

V souvislosti s nutností provést preventivní údržbové práce na betonovém povrchu RWY s cílem předejit možnému vzniku poruch v letním období bude provedena nezbytná uzavírka letiště v níže uvedeném termínu. Poloha poruch a charakter prací neumožňují současné zachování provozu po dobu provádění oprav.

Kromě výše uvedené opravy bude uzavírka využita pro další nezbytné práce dle potřeby.

Harmonogram

pátek 12.04. 2024 v době od 23:00LT – do neděle 14.4. 2024, 24:00LT

Přípravné práce budou zahájeny již v pátek před půlnocí. Nájezd techniky, vybavení vstupů evidence vozidel a pracovníků. Na RWY se bude provádět betonáž poškozených panelů a oprava výtluků. Koordinaci a doprovod na místo prací zajistí koordinátor ÚBL. Stavební dozor a realizaci oprav na RWY zajistí OSBLPP ve spolupráci s firmou Ostravské

komunikace, a.s. V době uzávěrky omezte pohyb po RWY z důvodu výskytu děr a čerstvě zabetonovaných částí panelů. Při nezbytném pohybu po RWY používejte postranní asfaltový pás. Zajištění vjezdu přes SRA I a doprovod na místo prací zajistí ÚBL.

NOTAM

Byl vydán tento NOTAM

X0183/24

A) LKMT B) 2404122100 C) 2404142200

E) AD CLSD. RWY 04/22 MAINT.

Vymezení odpovědnosti:

Koordinátor akce – mistr OSBLPP (M. Piňos)

Koordinace a bezpečnostní dozor - ÚBL

Publikace NOTAM a kontroly dodržování pravidel – VPL ve směně.

Provedení prací OSBLPP+ O.K., a.s.

Kontakty:

Koordinátor akce:	723 570 959
VPL ve směně:	725 559 005 nebo kl.122
OBL vedoucí:	728 768 718
Vedoucí SBLPP:	602 476 095
OEŽP/elektro	728 941 572
Bezpečnostní dispečink:	597 471 151
Velitel směny HZS	597 471 154
LKMT TWR:	833 720
TS ŘLP:	596 693 421