

POKYN

Dvoudenní uzavírka RWY

Označení: Provozní pokyn PP25-15	Vydána dne: 30. 09. 2025
Závaznost: Útvary Provozu letiště	Účinnost od: 18. 10. 2025 Účinnost do: 19. 10 2025
Zpracoval: Ing. Marek Nevlud	Schválil, osoba odpovědná: Ing. Michal Holubec

V souvislosti s nutností provést preventivní údržbové práce na betonovém povrchu RWY s cílem předejít možnému vzniku závažnějších poruch bude provedena nezbytná uzavírka letiště v níže uvedeném termínu. Poloha poruch a charakter prací neumožňují současné zachování provozu po dobu provádění oprav.

Kromě výše uvedené opravy bude uzavírka využita pro další nezbytné údržbové práce dle potřeby.

Harmonogram

pátek 17.10. 2024 v době od 24:00LT – do neděle 19.10. 2024, 24:00LT

V sobotu 18.9. proběhne také zálet SZZ na RWY dronem. Zálet provede firma Geodézie TOPOS ve spolupráci s oddělením elekra (OEVE).

Přípravné práce budou zahájeny již v pátek před půlnocí. Nájezd techniky, vybavení vstupů evidence vozidel a pracovníků. Na RWY se bude provádět betonáž poškozených panelů a oprava výtluků. Koordinaci a doprovod na místo prací zajistí koordinátor ÚBL.

Stavební dozor a realizaci oprav na RWY zajistí OSBLPP ve spolupráci s firmou Ostravské komunikace, a.s. V době uzávěrky omezte pohyb po RWY z důvodu výskytu děr a čerstvě zabetonovaných částí panelů. Při nezbytném pohybu po RWY používejte postranní asfaltový pás. Zajištění vjezdu přes SRA I a doprovod na místo prací zajistí ÚBL.

NOTAM

Byl vydán tento NOTAM

X1282/25

- A) LKMT
- B) 2510172200
- C) 2510192200
- E) AD CLSD. RWY 04/22 MAINT

Vymezení odpovědnosti:

Koordinátor akce – mistr OSBLPP (M. Piňos)
Koordinace a bezpečnostní dozor - ÚBL
Publikace NOTAM a kontroly dodržování pravidel – VPL ve směně.
Provedení prací OSBLPP+ O.K., a.s.

Kontakty:

Koordinátor akce:	723 570 959
VPL ve směně:	725 559 005 nebo kl.122
OBL vedoucí:	728 768 718
Vedoucí SBLPP:	602 476 095
OEVE/elektro	728 941 572
Bezpečnostní dispečink:	597 471 151
Velitel směny HZS	597 471 154
LKMT TWR:	833 720
TS ŘLP:	596 693 421